DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-01

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
Orto	X: 547.499	Y: 4.739.091
PARROQUIA: Boqueixón (San Vicente)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, nas proximidades de Orto.

Descrición: Hórreo de tres vans e catro pes, sobre a que se apoian as cepas ou tornarratos. As columnas son de cantería, sendo a cinta e balagustos, de madeira. Cuberta a dúas augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é de abandono.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa posta en valor, debería substituirse a cuberta, seguindo os procesos tradicionais, que impidan unha aceleracion no proceso de deterioración. Deberían tratarse os paramentos (cintas e balagustos), así como as partes de madeira para impedir que tanto a chuvia como os elementos naturais a degraden, así como unha recuperación da porta de acceso.

OBSERVACIÓNS:

Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.R.P.F.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	01.05		





DENOMINACIÓN: Pombal	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-02

LOCALIZACIÓN:

Engas

PARROQUIA: Codeso (Santaia)

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 549.099	Y: 4.738.537
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Engas.

Descrición: Construción de sección circular a partir de muro de cachotería lucido con morteiro de cemento e pintado de cor branco. Na zona alta e coincidindo coas aberturas para a entrada e saída das pombas, lousa de pedra perimetral. Cuberta cónica de cemento e remate de pedra.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo, non falto dunha rehabilitación.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor deberíase eliminar o cemento da súa fachada e posterior encintado, así como poñer elementos de cubrición para impedir unha aceleración da súa deterioración.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído ningún inventario previo.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.R.P.AGROP.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	02.05/02.07		

DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-03

LOCALIZACIÓN:

Donas	
PARROQUIA: Donas (San Pedro)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 550.337	Y: 4.738.125
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Donas.

Descrición: Hórreo de cinco vans e seis pes, sobre a que se apoian as cepas o tornarratos. As columnas son de cantería, sendo a cinta e balagustos, de madeira. Cuberta a dúas augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación e moi bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Intergral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

O seu estado e moi bo, non sendo necesaria ninguna actuación para a súa conservación ou posta en valor.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-18	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	03.01		



DENOMINACIÓN: Pombal	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-04

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
A Eirexe	X: 545.306	Y: 4.743.886
PARROQUIA: Lamas (Santa María)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar da Eirexe.

Descrición: Construción de sección octogonal a partir de muro de cachotería lucido con morteiro de cemento e pintado de cor clara. Na zona alta e coincidindo coas aberturas para a entrada e saída das pombas, lousa de pedra perimetral.

Cuberta octogonal cadrando co muro, con acabado de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación e moi bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

O seu estado e moi bo, non sendo necesaria ninguna actuación para a súa conservación ou posta en valor.

OBSERVACIÓNS:

Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3) e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-05	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	06.04		



DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-05

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
A Eirexe	X: 545.320	Y: 4.743.890
PARROQUIA: Lamas (Santa María)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar da Eirexe.

Descrición: Hórreo de seis vans e sete pes, sobre a que se apoian as cepas ou tornarratos. As columnas son de cantería, sendo a cinta e balagustos, de madeira. Cuberta a dúas augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

O seu estado e moi bo, non sendo necesaria ninguna actuación para a súa conservación ou posta en valor.

OBSERVACIÓNS:

Incluído inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-05	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	06.04		



DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-06

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
Caneda	X: 546.461	Y: 4.746.410
PARROQUIA: Loureda (San Pedro)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Caneda.

Descrición: Hórreo sobre unha plataforma de cachotería, sobre a que se apoia unha única cepa o tornarratos de coroación. As columnas intermedias son de cantería, sendo a cinta e balagustos, de madeira. Cuberta a catro augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é aceptable.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor deberíase encintar a plataforma, rehabilitar os paramentos verticais de madeira e reparar a estrutura de cuberta, que impedirían unha aceleración no proceso de degradación.

OBSERVACIÓNS:

Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-04	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	09.02/09.06		





DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-07

LOCALIZACIÓN:

Loureda	X: 548.109	Y: 4.747.099
PARROQUIA: Loureda (San Pedro)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

COORDENADAS (U.T.M.):

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Loureda.

Descrición: Hórreo sobre unha plataforma de cachotería, de dous vans e tres pes, sobre os que se apoian as cepas o tornarratos. As columnas son de cantería, sendo a cinta e balagustos, de madeira. Cuberta a catro augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor deberíase encintar a plataforma, rehabilitar os paramentos verticais de madeira e reparar a estrutura de cuberta, que impedirían unha aceleración no proceso de degradación.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído ningún inventario previo.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-04	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	09.05		



DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-08

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
Midón	X: 525.203	Y: 4.729.515
PARROQUIA: Loureda (San Pedro)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Midón.

Descrición: Hórreo de catro vans e cinco pes, sobre a que se apoian as cepas ou tornarratos. As columnas son de cantería, sendo a cinta e balagustos, de madeira. Cuberta a dúas augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira.

Estado constructivo: Atópase abondo deteriorado.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I)
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor deberíase mellorar a estrutura de madeira, paramentos verticais e cuberta, tanto dende o punto de vista estrutural como de elementos de rematado.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído ningún inventario previo.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-04	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	09.02/09.06		

DENOMINACIÓN: Muíño de Cusanca	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-09

LOCALIZACIÓN:

Cusanca	
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 543.013	Y: 4.739.628
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Cusanca.

Descrición: Construción de planta rectangular e estrutura de cachotaría, agás os marcos de porta de acceso, que son de cantería.
Cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I)
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa posta en valor deberíase eliminar todo resto vexetal que, por proximidade, pode acelerar no futuro a súa deterioración.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído ningún inventario previo.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-04	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.07		



DENOMINACIÓN: Hórreo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-10

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
Lamas	X: 543.899	Y: 4.742.278
PARROQUIA: Sergude (San Breixo)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no núcleo de Lamas.

Descrición: Hórreo que responde o tipo mahía, misto non uso de materiais, de planta rectangular e estreito na súa forma. Composto por tres vans entre pes de cantería campaniforme sillería, coroada por cepa ou tornarratos corrido en toda a súa lonxitude. O través, así como a cinta e balagustos que forman os paramentos son de madeira, columnas de pedra e cuberta a dúas augas con remate de tella camba sobre entramado de madeira. Nos frontes, sobrepena de pedra rematada nunha sinxela cruz, caída e adorno vertical.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo, se ben é certo que os paramentos de ladrillo entre vans, afean o conxunto, alterando a súa estrutura orixinal.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa posta en valor deberíase eliminar os paramentos de ladrillo entre pés, facer unha limpeza da pedra de cantería e unha recuperación da súa cuberta.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no catálogo do Plan Especial do núcleo rural de A Eirexe (Sergude).

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-08	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	12.03/12.05		



DENOMINACIÓN: Muíño do Pontillón	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-11

LOCALIZACIÓN:

O Pontillón	
PARROQUIA: Sergude (San Breixo)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 544.119	Y: 4.742.099
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no núcleo de O Pontillón, nas proximidades da Casa da Cultura, cara o oeste.

Descrición: Muíño de planta rectangular a partir de muros de cachotaría, con porta de acceso de lintel recto e sobre esta, unha apertura para a ventilación. Cuberta a dúas augas a partir de lámina de formigón, sen elementos de rematado. Canle de auga elevada sobre pilastras, executado en ladrillo.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bastante bo, falto dunha rehabilitación da devandita canle, así como un arranxo dos arredores, que permitan un mellor acceso a este.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa posta en valor deberíase eliminar o cemento das súas fachadas e posterior encintado, así como a colocación de elementos de cubrición.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no catálogo do Plan Especial do núcleo rural de A Eirexe (Sergude).

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-08	Clasificación do Solo:	S.R.P.C.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	12.05/12.08/12.09		





DENOMINACIÓN: Hórreo da Reitoral	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-12

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
A Eirexe	X: 547.908	Y: 4.740.292
PARROQUIA: Boqueixón (San Vicente)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, non lugar de A Eirexe.

Descrición: Hórreo de dous vans e tres pés, sendo estes corridos en todo o seu ancho e executados en cantería. Coroando o mesmo, tornarratos de cantería, así como a estrutura principal. Os paramentos son de ladrillo, con buratos na súa táboa e colocados a panderete.

Cuberta a dúas augas sen elementos de rematado e adornos de cruz e pináculo en sobrepena.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é aceptable.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa posta en valor sería necesaria unha rehabilitación dos seus paramentos, que se presumen eran de madeira, rematar a cuberta con elementos de cubrición e unha limpeza do conxunto e o seu ámbito.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	01.01/01.02		



DENOMINACIÓN: Hórreo de Forte	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-13

LOCALIZACIÓN:

Forte	
PARROQUIA: Boqueixón (San Vicente)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 547.919	Y: 4.742.048
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: urbano, no lugar de Forte.

Descrición: Hórreo de gran lonxitude, con seis vans e sete pés, corridos en todo o seu ancho, con tornarratos e penal de cadeirado. Os paramentos son de ladrillo.

Cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é de abandono.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor deberíase eliminar os paramentos de ladrillo entre vans, así como unha limpeza tanto do elemento en si como do seu ámbito. A estrutura de cuberta necesita unha rehabilitación urxente, así como unha reposición dos seus elementos de cubrición.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-09	Clasificación do Solo:	S.U.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	CU-2		



DENOMINACIÓN: Muíño do Matelo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-14

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
O Pontillón	X: 548.777	Y: 4.738.462
PARROQUIA: Codeso (Santaia)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rústico, nas proximidades do río Pontillón.

Descrición: Construción a partir de muros de cachotería, agás os marcos de portas e xanelas, que son de cantería. Cuberta a dúas augas con remate de tella camba.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor sería necesaria unha limpeza, tanto do elemento en si, como do seu ámbito.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-09	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	02.01/02.07/02.09		



DENOMINACIÓN: Muíño do Matelo	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-15

LOCALIZACIÓN:

O Pontillón

PARROQUIA: Codeso (Santaia)

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 548.822	Y: 4.738.475
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rústico, nas proximidades do río Pontillón.

Descrición: Construción a partir de muros de cachotería, agás os marcos de portas e xanelas, que son de cantería. Cuberta a dúas augas con remate de tella camba.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a súa recuperación e posta en valor sería necesaria unha limpeza, tanto do elemento en si, como do seu ámbito.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-09	Clasificación do Solo:	S.U.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	CU-2		

DENOMINACIÓN: Pombal da Casa da Ferradoira	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	CP-16

LOCALIZACIÓN:

A Picota

PARROQUIA: Lestedo (Santa María)

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 542.940	Y: 4.739.887
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de A Picota.

Descrición: Pombal á metade, pegado ao seu lado recto un alpendre. Estrutura do pombal de cachotaría, con aleiro voado de pedra na parte alta, por debaixo dos buratos de entrada e saída das pombas. Cuberta semicircular con rematado de tella curva sobre armazón de madeira, que se prolonga ao longo do alpendre, a dúas augas sobre estrutura de madeira e único muro de cachotaría ao oeste.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é moi bo, tanto do elemento en si como do seu anexo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

O seu estado e moi bo, non sendo necesaria ninguna actuación para a súa conservación ou posta en valor.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	02.01/02.07/02.09		



DENOMINACIÓN: Hórreo de Ardesende	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	H-CO-04

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
Ardesende	X: 548.748	Y: 4.738.623
PARROQUIA: Codeso (Santaia)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Ardesende.

Descrición: Hórreo tipo Mahía de tres vans e catro pés, corridos en todo o seu ancho, executados en cantería, coroados na súa cabeza por un tornarratos, sobre o que descansa un lintel inferior, con columnas tamén en pedra e pique coroado por sobrepena, decorado nun extremo por unha cruz e no outro por un pináculo. Os paramentos (fitas e balagustos) son de madeira, así como a porta de acceso. Cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a posta en valor do elemento deberíase realizar unha limpeza do elemento.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído en ningún inventario prévio. Dada a súa antiguidade e lonxitude, pódese considerar BIC sendo de aplicación o seu réxime de protección, segundo o capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	02.01/02.07		





DENOMINACIÓN: Hórreo de Rubial	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	H-LE-04

LOCALIZACIÓN:	COORDENADAS (U.T.M.):	
Rubial	X: 543.764	Y: 4.739.888
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)	CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Rubial.

Descrición: Hórreo tipo Mahía, tipo mixto nos seus materiais, dun solo van e dous pés de, corridos en todo o seu ancho, coroado por tornarratos e columnas de pedra, que soportan un pique, con sobrepena na súa parte alta e adornado cunha cruz. Os paramentos e porta de acceso, son de madeira e cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a posta en valor e recuperación do elemento, deberíanse eliminar os peches de ladrillo, en todo o seu van, así como unha limpeza de elementos vexetais, en cuberta, que aceleren a súa degradación.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído en ningún inventario prévio. Dada a súa antiguidade e lonxitude, pódese considerar BIC sendo de aplicación o seu réxime de protección, segundo o capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.09/08.10		



DENOMINACIÓN: Hórreo de Cusanca	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	H-LE-06

LOCALIZACIÓN:

Cusanca	
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 543.397	Y: 4.739.638
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Cusanca.

Descrición: Hórreo de tres vans e catro pés corridos en todo o seu ancho, con tornarratos, columnas, sobrepena e decoración en pedra. Os paramentos (fitas e balagustos) e porta de acceso son de madeira. Cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre estrutura de madeira. Na parte alta do pique, por enriba da porta de acceso, data de fabricación: 1905

Estado constructivo: O seu estado de conservación é moi bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

O seu estado e moi bo, non sendo necesaria ninguna actuación para a súa conservación ou posta en valor.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído en ningún inventario prévio. Dada a súa antiguidade e lonxitude, pódese considerar BIC sendo de aplicación o seu réxime de protección, segundo o capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.03/08.04		

DENOMINACIÓN: Hórreo en Agra	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	H-LO-02

LOCALIZACIÓN:

Agra	
PARROQUIA: Loureda (San Pedro)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 547.502	Y: 4.746.729
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Agra.

Descrición: Hórreo de planta cadrada con dous vans por cada lado, pés independentes, tornarratos e estrutura de cantería. Gaba paramentos verticais (cintas e balagustos) son de madeira e a cuberta a dúas augas con estrutura de madeira, sen elementos de cubrición.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:

Integral (Nivel I).

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:

En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a recuperación e posta en valor do elemento é necesaria unha recuperación dos paramentos verticais, así como a substitución das pranchas de cuberta por unha estrutura de madeira e colocación de elementos de cubrición.

OBSERVACIÓNS:

Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Dada a súa antiguidade e lonxitude, pódese considerar BIC sendo de aplicación o seu réxime de protección, segundo o capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-04	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	09.01		



DENOMINACIÓN: Hórreo en Agra	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	H-OU-03

LOCALIZACIÓN:

O Mato	
PARROQUIA: Oural (Santa María)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 553.864	Y: 4.739.904
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar do Mato.

Descrición: Hórreo tipo Mahía, mixto nos seus materiais, con dous vans e tres pés, recebos con morteiro de cemento e pintados de cor branca, que ocupan todo o ancho do elemento, con tornarratos integrado por unha sinxela lousa. A súa estrutura portante é de cantería e os paramentos verticais (cintas e balagustos) son de madeira. No pique inscrición coa data de construción: 1908. Cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira.

Estado constructivo: O seu estado de conservación é bo.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

Para a posta en valor sería necesaria unha rehabilitación dos pés, así como un tratamento aos paramentos verticais.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído en ningún inventario prévio. Dada a súa antiguidade e lonxitude, pódese considerar BIC sendo de aplicación o seu réxime de protección, segundo o capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-15	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	10.08		





DENOMINACIÓN: Hórreo de Deseiro	CLAVE de IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCCIÓN POPULAR	H-SG-15

LOCALIZACIÓN:

Deseiro de Arriba	
PARROQUIA: Sergude (San Breixo)	

COORDENADAS (U.T.M.):

X: 542.931	Y: 4.741.440
CONCELLO de BOQUEIXÓN	

CARACTERÍSTICAS:

Arredor: rural, no lugar de Deseiro de Arriba.

Descrición: Hórreo tipo Mahía, mixto nos seus materiais, con tres vans e catro pés que ocupan todo o ancho do elemento, cooronado con tornarratos. A súa estrutura portante é de cantería e os paramentos verticais (cintas e balagustos) son de madeira. No pinche inscrición coa data de construción: 1847. Cuberta a dúas augas con rematado de tella curva sobre armazón de madeira.

Estado constructivo: Su estado de conservación es muy buena.

PROTECCIÓN:

GRADO de PROTECCIÓN:
Integral (Nivel I).
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN

O seu estado e moi bo, non sendo necesaria ninguna actuación para a súa conservación ou posta en valor.

OBSERVACIÓNS:

Non incluído en ningún inventario prévio. Dada a súa antiguidade e lonxitude, pódese considerar BIC sendo de aplicación o seu réxime de protección, segundo o capítulo II da Lei 8/1995 de Patrimonio Cultural de Galicia.

PLANIMETRÍA:

Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	12.01/12.02		