


<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Orto CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-01	
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
Orto		X: 547.453	Y: 4.739.139
PARROQUIA: Boqueixón (San Vicente)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Orto.			
Descrición: Cruceiro de 1647 sobre dúas gradas de sección cadrada, sobre as que descansa unha base prismática de aresta matadas na súa cara superior. Aloxa un fuste de sección cadrada en inicio e final e octogonal no resto.			
Capitel cúbico con volutas levando símbolos da Paixón, caveira con tibias en X, etc. Cruz cuadrangular co Cristo crucificado no seu anverso e a Purísima coroada no reverso.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e de abandono.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto, así como do seu ámbito, eliminando os restos naturais (mofo) que aceleren o seu proceso de degradación.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b>			
Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Considerase B.I.C. dada a súa antigüidade.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	01.05		


- Elemento catalogado
- Ámbito catalogado
- Contorno de protección



<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Piñeiro CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-02	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Pena Vieira		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 547.942    Y: 4.740.938	
PARROQUIA: Boqueixón (San Vicente)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rústico, no campo da festa.			
Descrición: Cruceiro sobre catro gradas de sección octogonal con mampelran e base prismática, con molduras escalonadas en inicio e final, que aloxa un fuste de sección cadrada en inicio, sendo octogonal o resto. Capitel corintio con querubíns sobre o que se apoia unha cruz de sección circular con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe Dolorosa.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e de abandono.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I).			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto, así como do seu ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b>			
Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-09	Clasificación do Solo:	S.R.P.AGROP.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	-		

	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección





<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Reboredo		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b>	
CRUCEIROS e PETOS		CR-03	
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
Reboredo		X: 546.814	Y: 4.739.562
PARROQUIA: Gastrar (Santa Mariña)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Reboredo.			
Descrición: Cruceiro sobre unha grada de sección cadrada, basa prismática e fuste de sección cadrada en inicio e final e octogonal no resto, con capitel sinxelo composto por unha sucesión de molduras. Sinxela cruz exenta de imaxes.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e de abandono.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b>			
Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b>			
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto, así como do seu ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b>			
Non incluído ningún inventario previo.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.R.P.AGROP.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	-		


Elemento catalogado  
 Ámbito catalogado  
 Contorno de protección




# CASALDESUSO (02.03)

<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro da Igrexa CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-04	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Casaldesuso		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 549.050 Y: 4.739.024	
PARROQUIA: Codeso (Santaia)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Casaldesuso.			
Descrición: Cruceiro sobre catro gradas de sección cadrada, basa de corpo principal prismático e moldurado segundo ascendemos. Fuste de sección cadrada en inicio e final e octogonal no resto. Capitel composto por unha sucesión de molduras. Cruz de sección circular con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe Dolorosa.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto, así como do seu ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	02.07/02.08		




	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección








<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Outeiro		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-05	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Cruceiro de Outeiro		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 548.753 Y: 4.738.788	
PARROQUIA: Codeso (Santaia)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar do Outeiro.			
Descrición: Cruceiro sobre tres gradas de sección cadrada. Base prismática, con moldura almohadillada na súa cara superior, que aloxa un fuste de sección octogonal en toda a súa lonxitude. Capitel composto por unha primeira sección en forma de tronco piramidal invertido, moldurado en cara superior. Cruz de sección en forma de rombo, exenta de imaxes.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	02.01/02.03/02.07		

 Elemento catalogado  
 Ámbito catalogado  
 Contorno de protección

**OUTEIRO**  
(02 07)




<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Donas CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-06	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Donas		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 550.292    Y: 4.738.205	
PARROQUIA: Donas (San Pedro)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Donas.			
Descrición: Cruceiro sobre dúas gradas de sección cadrada, sen basa e fuste acanalado, rematado en capitel composto por dúas pezas prismáticas, sendo o aresta da inferior, de menor tamaño que a superior. Remata nunha cruz de sección cadrada con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e de abandono.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b> Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-14	Clasificación do Solo:	S.R.P.A.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	03.01		



	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección






CHANCA


N.R.

NINCA DE LA SEÑORA

DENOMINACIÓN: Cruceiro de Lamas		CLAVE de IDENTIFICACIÓN	
CRUCEIROS e PETOS		CR-07	
LOCALIZACIÓN:		COORDENADAS (U.T.M.):	
A Eirexe		X: 545.454	Y: 4.744.026
PARROQUIA: Lamas (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
CARACTERÍSTICAS:			
Arredor: rural, no lugar de A Eirexe, próximo ao campo da festa.			
Descrición: Cruceiro sobre tres gradas de sección cadrada e basa prismática sobre a que se apoia un fuste de sección circular, decorado con espirais e adornos florais, que soporta un capitel integrado por toro, escocia e peza prismática decorada con imaxes nas súas caras, así como esquinas, se ben é certo que estes se atopan moi erosionados. Cruz de sección circular, lefiosa con nós e sendas imaxes de Cristo crucificado e a Piedade.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
PROTECCIÓN:			
GRADO de PROTECCIÓN:			
Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:			
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto.			
OBSERVACIÓNS:			
Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Dito cruceiro atópase suxeito ao Decreto 571/1963 de 14 de Marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés históricoartístico, e considerado Ben de Interese Cultural (B.I.C.).			
PLANIMETRÍA:			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):		C-05	Clasificación do Solo:
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):		06.04/06.08	S.N.R.



	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección



<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Castelo CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-08	
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
Ardarís		X: 543.934	Y: 4.739.009
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Ardarís.			
Descrición: Cruceiro sobre catro gradas sección cadrada e basa prismática rematada nun bocel que aloxa un fuste de sección cadrada en inicio e final, e octogonal no resto. Sinxelo capitel composto por unha sucesión de molduras. Cruz de sección circular e acabado leñoso con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe Dolorosa.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b>			
Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNs e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b>			
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNs PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do conxunto, así como do seu ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNs:</b>			
Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Dito cruceiro presenta na súa basa a fecha de construción (1907) e polo tanto atópase suxeito ao Decreto 571/1963 de 14 de Marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés históricoartístico, e considerado Ben de Interese Cultural (B.I.C.).			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.R.P.ORD.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.02		





CUSANCA  
(08.03)



DENOMINACIÓN: Cruceiro de Cachosenande CRUCEIROS e PETOS		CLAVE de IDENTIFICACIÓN CR-09	
LOCALIZACIÓN: Cachosenande		COORDENADAS (U.T.M.): X: 544.072 Y: 4.739.440	
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
CARACTERÍSTICAS:			
Arredor: rural, no lugar de Cachosenande, próximo á reitoral.			
Descrición: Cruceiro sen gradas, onde a basa, prismática, descansa directamente sobre o solo. Fuste de sección cadrada en inicio e final, e octogonal no resto, que soporta un capitel sinxelo. Cruz de sección en forma de rombo, exenta de imaxes.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
PROTECCIÓN:			
GRADO de PROTECCIÓN: Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS: En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do ámbito.			
OBSERVACIÓNS: Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
PLANIMETRÍA:			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.02		

Elemento catalogado  
 Ámbito catalogado  
 Contorno de protección






<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Pazos		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-10	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Pazos		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 543.725      Y: 4.738.398	
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Pazos.			
Descrición: Cruceiro sobre tres gradas de sección cadrada. Baza pentagonal decorada con calaveras e tibias en aspa. Fuste circular con nós sobre o que descansa un capitel con vértices achafianados, cabezas de anxos e símbolos da paixón. Cruz de sección circular con nós decorada con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe Dolorosa.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do ámbito, así como do elemento en si.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-12	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.06		


Elemento catalogado  
 Ámbito catalogado  
 Contorno de protección





<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Rubial		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b>	
CRUCEIROS e PETOS		CR-11	
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
Rubial		X: 543.893	Y: 4.740.081
PARROQUIA: Lestedo (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Rubial.			
Descrición: Cruceiro sobre unha grada troncopiramidal e basa circular. Fuste de sección cadrada en inicio e final e circular con nós no resto, que soporta un capitel cuadrangular con cabezas de anxos. Cruz de sección circular con sendas imaxes da Virxe Dolorosa e Cristo crucificado.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b>			
Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b>			
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do ámbito, así como do elemento en si.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b>			
Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-13	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	08.09		





DENOMINACIÓN: Cruceiro de Vilar  
CRUCEIROS e PETOS

CLAVE de IDENTIFICACIÓN  
CR-12

LOCALIZACIÓN:  
Vilar

COORDENADAS (U.T.M.):  
X: 543.393 Y: 4.738.783

PARROQUIA: Lestedo (Santa María)

CONCELLO de BOQUEIXÓN

CARACTERÍSTICAS:  
Arredor: urbano, no lugar de Vilar.

Descrición: Cruceiro sobre tres gradas de sección octogonal con mamerián, atopándose a parte posterior enterrada a causa do desnivel. Base e fuste de sección octogonal. Capitel corintio con imaxes de anxos con alas. Remate de cruz con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe Dolorosa.

Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.

PROTECCIÓN:  
GRADO de PROTECCIÓN:  
Integral (Nivel I)

Contorno de protección: Reflexado na cartografía.

ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:  
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN  
O seu estado de conservación e moi bo, non sendo necesaria ningunha determinación especial.


OBSERVACIÓNS:  
Incluído nas Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento Provincial (Anexo 3), nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

PLANIMETRÍA:  
Planos de Clasificación (Escala 1:5000): C-12 Clasificación do Solo: S.U.

Planos de Ordenación (Escala 1:2000): -

- Elemento catalogado
- Ámbito catalogado
- Contorno de protección





**DENOMINACIÓN:** Cruceiro de Loureda  
**CRUCEIROS e PETOS**

**CLAVE de IDENTIFICACIÓN**  
 CR-13

**LOCALIZACIÓN:**  
 A Eirexe  
 PARROQUIA: Loureda (San Pedro)

**COORDENADAS (U.T.M.):**  
 X: 547.580 Y: 4.738.783  
 CONCELLO de BOQUEIXÓN

**CARACTERÍSTICAS:**  
 Arredor: rural, no núcleo de Eirixe.  
 Descrición: Cruceiro sobre tres gradas de sección cadrada, con basa prismática e fuste de sección cadrada en inicio e final, e octogonal no resto. Capitel cuadrangular con volutas, follas de acanto e querubíns. Cruz cuadrangular coas imaxes de Cristo crucificado, e no reverso, a Virxe en actitude orante.  
 Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.

**PROTECCIÓN:**  
**GRADO de PROTECCIÓN:**  
 Integral (Nivel I)  
 Contorno de protección: Reflexado na cartografía.  
**ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:**  
 En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.

**DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN**  
 O seu estado de conservación e moi bo, non sendo necesaria ningunha determinación especial.

**OBSERVACIÓNS:**  
 Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.

**PLANIMETRÍA:**  
 Planos de Clasificación (Escala 1:5000): C-04 Clasificación do Solo: S.R.PAGROP.  
 Planos de Ordenación (Escala 1:2000): -

GA 15012012

A EIREXE  
 (09.03)

Zanca de Ardeira

Outeiro

AGRA VENTOSO

- Elemento catalogado
- Ámbito catalogado
- Contorno de protección



DO PERITO

ZANCA DO LODEIRA


A ARREIXA

N.R.


A EIREXE  
(11.03)

AIREXA

DENOMINACIÓN: Cruceiro da Igrexa		CLAVE de IDENTIFICACIÓN CR-14	
CRUCEIROS e PETOS			
LOCALIZACIÓN:		COORDENADAS (U.T.M.):	
A Eirexe		X: 550.587	Y: 4.738.899
PARROQUIA: Pousada (San Lourenzo)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
CARACTERÍSTICAS:			
Arredor: rural, no lugar de A Eirexe.			
Descrición: Cruceiro sobre dúas gradas de sección cadrada, basa prismática de arestas matadas na súa cara superior, que aloxa unha grande cruz de sección circular, onde destaca a altura do corpo principal sobre a lonxitude dos brazos.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e de abandono.			
PROTECCIÓN:			
GRADO de PROTECCIÓN: Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS: En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do ámbito, así como do elemento en si.			
OBSERVACIÓNS:			
Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
PLANIMETRÍA:			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):		C-04	Clasificación do Solo:
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):		11.03	S.R.PAGROP.








<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro do Campo da Festa		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b>	
CRUCEIROS e PETOS		CR-15	
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
O Pumaríño		X: 551.564	Y: 4.7338.888
PARROQUIA: Pousada (San Lourenzo)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rústico no campo da festa.			
<p>Descrición: Cruceiro sobre catro gradas, a primeira de formigón e o resto de pedra con marperlan. Basa formado por escocia e touro sobre peza prismática. O fuste arranca en sección cadrada e octogonal no resto, con reforzo na base do mesmo con formigón por unha rotura no troco de ubicación. Capitel sinxelo integrado por unha sucesión de molduras, que rematan nunha cruz sen adornos e imaxes.</p>			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b>			
Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b>			
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase eliminar todo resto de formigón, que desvirtúa o elemento, así como unha limpeza do seu ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b>			
Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):		C-14	Clasificación do Solo: S.R.P.FORESTAL
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):		11.08	


Elemento catalogado  
 Ámbito catalogado  
 Contorno de protección



<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Oural CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-16	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> A Devesa		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 552.853    Y: 4.739.009	
PARROQUIA: Oural (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Arredor: no acceso principal ao campo da festa da Devesa e nas inmediacións da Igrexa.  Descrición: Cruceiro sobre tres gradas, basa e fuste octogonal. Capitel cadrado e cruz rectangular con sendas imaxes de Cristo crucificado e a Virxe Dolorosa.  Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b> GRADO de PROTECCIÓN: Integral (Nivel I) Contorno de protección: Reflexado na cartografía. ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS: En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b> Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do ámbito, así como do elemento en si.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal.			
<b>PLANIMETRÍA:</b> Planos de Clasificación (Escala 1:5000):    C-14    Clasificación do Solo:    S.N.R. Planos de Ordenación (Escala 1:2000):    10.04/10.05			








<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro da Eirexe		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN:</b> CR-17	
<b>CRUCEIROS e PETOS</b>			
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
A Eirexe		X: 544.119	Y: 4.742.099
PARROQUIA: Oural (Santa María)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de A Eirexe.			
<p>Descrición: Cruceiro sobre tres gradas, sendo a primeira mais alta por unha lado que polo outro para salvar o desnivel. Base prismática con arestas de cara superior matadas, que aloxa un fuste de sección cadrada en inicio e final, e octogonal no resto. Capitel composto por unha sucesión de molduras que soporta unha cruz de sección octogonal, exenta de imaxes.</p>			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
O seu estado de conservación e moi bo, non sendo necesaria ninguna determinación especial.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipal.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-08	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	12.03		

	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección



<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Sergude		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b>	
CRUCEIROS e PETOS		CR-18	
<b>LOCALIZACIÓN:</b>		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b>	
Rodíño Grande		X: 545.969	Y: 4.743.159
PARROQUIA: Sergude (San Breixo)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Rodíño Grande, nas inmediacións do campo da festa.			
Descrición: Cruceiro sobre tres gradas de sección cadrada, basa prismática que presenta as arestas da cara superior matadas e fuste de sección cadrada en inicio e final, e octogonal no resto. Capitel integrado por unha sucesión de molduras. Cruz exenta de imaxes, de sección rómbica e con adornos florais nos remates da mesma.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b>			
Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b>			
En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do elemento, así como do seu ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b>			
Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-05	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	12.11		


	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección





# CARABÁN (14.01)


<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Carabán CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-19	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Carabán		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 545.812 Y: 4.745.432	
PARROQUIA: Vigo (Santaia)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>			
Arredor: rural, no lugar de Carabán.			
Descrición: Cruceiro sobre unha grada de sección cadrada, basa prismática e fuste de sección cadrada en inicio e final, e octogonal no resto. Capitel troncopiramidal invertido, decorado con imaxes nas súas caras. Non ten cruz.			
Estado constructivo: Su estado de conservación e de abandono e moi deteriorado.			
<b>PROTECCIÓN:</b>			
<b>GRADO de PROTECCIÓN:</b> Integral (Nivel I)			
Contorno de protección: Reflexado na cartografía.			
<b>ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS:</b> En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b>			
Para a súa recuperación e posta en valor débese repoiar a cruz, con imaxe ou non, como condición imprescindible. Posteriormente debería facerse unha limpeza, tanto do elemento en si como do ámbito.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído nas Normas Subsidiarias de Planeamento Municipais e no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b>			
Planos de Clasificación (Escala 1:5000):	C-03	Clasificación do Solo:	S.N.R.
Planos de Ordenación (Escala 1:2000):	14.01		



	Elemento catalogado
	Ámbito catalogado
	Contorno de protección

A TOI  
(06.

ATR



<b>DENOMINACIÓN:</b> Cruceiro de Quián CRUCEIROS e PETOS		<b>CLAVE de IDENTIFICACIÓN</b> CR-20	
<b>LOCALIZACIÓN:</b> Quián		<b>COORDENADAS (U.T.M.):</b> X: 545.969    Y: 4.743.159	
PARROQUIA: Sergude (San Breixo)		CONCELLO de BOQUEIXÓN	
<b>CARACTERÍSTICAS:</b> Arredor: rural, no lugar de Quián, nas inmediacións do Centro de Capacitación Agraria.  Descrición: Cruceiro sen basea que se sustenta sobre fragmentos de tamaño considerable de pedra sen labra, fuste que non garda proporcións estéticas entre a súa lonxitude e a súa sección. Esta é cadrada en inicio e final e octogonal no resto. Capitel paralelepípedo e sinxela cruz, sen adornos.  Estado constructivo: Su estado de conservación non e bo.			
<b>PROTECCIÓN:</b> GRADO de PROTECCIÓN: Integral (Nivel I) Contorno de protección: Reflexado na cartografía. ACTUACIÓNS e USOS PERMITIDOS e PROHIBIDOS: En función do grao de protección, segundo o disposto no artigo 4.2.4 da Normativa.			
<b>DETERMINACIÓNS PARA A SÚA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN, MELLORA OU RECUPERACIÓN</b> Para a súa recuperación e posta en valor deberíase facer unha limpeza do elemento, así como do seu ámbito. Se rehabilitará o conxunto, centrándose no varal e cruz.			
<b>OBSERVACIÓNS:</b> Incluído no inventario de inmobles da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.			
<b>PLANIMETRÍA:</b> Planos de Clasificación (Escala 1:5000):    C-05    Clasificación do Solo:    S.N.R. Planos de Ordenación (Escala 1:2000):    12.10			

Elemento catalogado  
 Ámbito catalogado  
 Contorno de protección