

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE BOQUEIXÓN



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-BQ-01 |
| LOCALIZACIÓN | Piñeiro de Arriba |
| COORDENADAS UTM | X: 547.679, Y: 4.741.541 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-09 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-BQ-02 |
| LOCALIZACIÓN | Piñeiro de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 548.064, Y: 4.741.450 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-09 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-BQ-03 |
| LOCALIZACIÓN | A Casanova |
| COORDENADAS UTM | X: 547.727, Y: 4.740.440 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-09 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-BQ-04 |
| LOCALIZACIÓN | A Eirexe |
| COORDENADAS UTM | X: 548.187, Y: 4.740.428 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-09 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-BQ-05 |
| LOCALIZACIÓN | A Eirexe |
| COORDENADAS UTM | X: 548.479, Y: 4.740.235 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.R.P. Agrop |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-BQ-06 |
| LOCALIZACIÓN | Maravexas |
| COORDENADAS UTM | X: 548.695, Y: 4.740.238 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE CODESO



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-01 |
| LOCALIZACIÓN | Casaldesuso |
| COORDENADAS UTM | X: 548.587, Y: 4.738.993 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-02 |
| LOCALIZACIÓN | Casaldesuso |
| COORDENADAS UTM | X: 548.710, Y: 4.738.939 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, dun so van. | |
| Estado constructivo: Malo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-03 |
| LOCALIZACIÓN | A Devesa |
| COORDENADAS UTM | X: 549.454, Y: 4.740.297 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-04 |
| LOCALIZACIÓN | Ardesende |
| COORDENADAS UTM | X: 548.748, Y: 4.738.622 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Si, antigüidade >100 anos. | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-05 |
| LOCALIZACIÓN | Outeiro |
| COORDENADAS UTM | X: 548.908, Y: 4.738.703 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-06 |
| LOCALIZACIÓN | Outeiro |
| COORDENADAS UTM | X: 548.916, Y: 4.738.699 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-CO-07 |
| LOCALIZACIÓN | Engas |
| COORDENADAS UTM | X: 549.187, Y: 4.738.521 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE GASTRAR



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-GA-01 |
| LOCALIZACIÓN | Trion |
| COORDENADAS UTM | X: 547.362, Y: 4.743.689 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, sobre murete corrido. | |
| Estado constructivo: Malo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-06 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-GA-02 |
| LOCALIZACIÓN | Xiadás |
| COORDENADAS UTM | X: 547.620, Y: 4.743.434 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, dun só van. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-06 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-GA-03 |
| LOCALIZACIÓN | Vilboa |
| COORDENADAS UTM | X: 547.988, Y: 4.742.890 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, dun só van. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-06 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE A GRANXA



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-GR-01 |
| LOCALIZACIÓN | Ardilleiro Grande |
| COORDENADAS UTM | X: 545.740, Y: 4.741.018 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-GR-02 |
| LOCALIZACIÓN | Ardilleiro Grande |
| COORDENADAS UTM | X: 545.669, Y: 4.740.954 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-GR-03 |
| LOCALIZACIÓN | Reboredo |
| COORDENADAS UTM | X: 546.984, Y: 4.739.786 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-13 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrup. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE LAMAS



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LA-01 |
| LOCALIZACIÓN | Manlle |
| COORDENADAS UTM | X: 545.073, Y: 4.744.896 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, dun solo van. |
| Estado constructivo | : Malo |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LA-02 |
| LOCALIZACIÓN | Espiñeira de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 544.731, Y: 4.743.933 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Moi bo |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LA-03 |
| LOCALIZACIÓN | Espiñeira de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 544.755, Y: 4.743.843 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía. |
| Estado constructivo | : Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.R.P.AG. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LA-04 |
| LOCALIZACIÓN | Senande |
| COORDENADAS UTM | X: 544.495, Y: 4.743.345 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, dun solo van. |
| Estado constructivo | : Regular. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LA-05 |
| LOCALIZACIÓN | Senande |
| COORDENADAS UTM | X: 544.512, Y: 4.743.320 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Moi bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE LEDESMA



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LD-01 |
| LOCALIZACIÓN | O Monte – A Igrexa |
| COORDENADAS UTM | X: 553.590, Y: 4.738.351 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Moi bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LD-02 |
| LOCALIZACIÓN | Ledesma |
| COORDENADAS UTM | X: 553.763, Y: 4.738.661 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LD-03 |
| LOCALIZACIÓN | Ledesma |
| COORDENADAS UTM | X: 553.927, Y: 4.738.539 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de catro vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE LESTEDO



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-01 |
| LOCALIZACIÓN | A Picota |
| COORDENADAS UTM | X: 542.954, Y: 4.739.911 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de catro vans. |
| Estado constructivo: | Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-02 |
| LOCALIZACIÓN | Lestedo |
| COORDENADAS UTM | X: 543.297, Y: 4.739.785 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, dun so van. |
| Estado constructivo: | Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-03 |
| LOCALIZACIÓN | Rubial |
| COORDENADAS UTM | X: 543.726, Y: 4.739.937 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo: | Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|--|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-04 |
| LOCALIZACIÓN | Rubial |
| COORDENADAS UTM | X: 543.764, Y: 4.739.888 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, sobre muro de ladrillo. |
| Estado constructivo: | Regular. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Antigüidade >100 anos. |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-05 |
| LOCALIZACIÓN | Rubial |
| COORDENADAS UTM | X: 543.891, Y: 4.740.028 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo: | Moi bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-06 |
| LOCALIZACIÓN | Cusanca |
| COORDENADAS UTM | X: 543.397, Y: 4.739.638 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo: | Moi bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Si, antigüidade >100 anos |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-07 |
| LOCALIZACIÓN | Ardarís |
| COORDENADAS UTM | X: 543.610, Y: 4.739.356 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo: | Regular. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-08 |
| LOCALIZACIÓN | Ramil |
| COORDENADAS UTM | X: 542.777, Y: 4.738.649 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo: | Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: | Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección: | Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-09 |
| LOCALIZACIÓN | Ramil |
| COORDENADAS UTM | X: 542.890, Y: 4.738.600 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Moi bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-10 |
| LOCALIZACIÓN | Milleirós |
| COORDENADAS UTM | X: 544.198, Y: 4.738.641 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-11 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.805, Y: 4.738.420 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-13 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.751, Y: 4.738.233 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|---|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-14 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.712, Y: 4.738.172 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, sobre murete. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade. | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-15 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.894, Y: 4.738.234 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-16 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.861, Y: 4.738.213 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, dun so van. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-17 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.864, Y: 4.738.208 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LE-18 |
| LOCALIZACIÓN | Pazos |
| COORDENADAS UTM | X: 543.789, Y: 4.738.137 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-12 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE LOUREDA



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-01 |
| LOCALIZACIÓN | A Eirexe |
| COORDENADAS UTM | X: 547.485, Y: 4.747.108 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo o Pino. |
| Estado constructivo | : Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrop |



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-02 |
| LOCALIZACIÓN | Agra |
| COORDENADAS UTM | X: 547502, Y: 4746728 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo Mahía, dun só van. |
| Estado constructivo | : Regular. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Si, antigüidade > 100 anos |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-03 |
| LOCALIZACIÓN | Loureda |
| COORDENADAS UTM | X: 547.985, Y: 4.747.051 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo Mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Regular. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |




| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-04 |
| LOCALIZACIÓN | Loureda |
| COORDENADAS UTM | X: 547.984, Y: 4.746.996 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo O Pino. |
| Estado constructivo | : Bó. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-05 |
| LOCALIZACIÓN | Loureda |
| COORDENADAS UTM | X: 548.095, Y: 4.747.066 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo o Pino. |
| Estado constructivo | : Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-06 |
| LOCALIZACIÓN | Loureda |
| COORDENADAS UTM | X: 548.189, Y: 4.747.095 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo O Pino. |
| Estado constructivo | : Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-07 |
| LOCALIZACIÓN | A Pena |
| COORDENADAS UTM | X: 548.518, Y: 4.746.654 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo Mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Malo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-LO-08 |
| LOCALIZACIÓN | A Pena |
| COORDENADAS UTM | X: 548.529, Y: 4.746.623 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo O Pino. |
| Estado constructivo | : Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-04 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE OURAL



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-01 |
| LOCALIZACIÓN | O Casal |
| COORDENADAS UTM | X: 553.961, Y: 4.740.459 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-11/C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-01 |
| LOCALIZACIÓN | O Casal |
| COORDENADAS UTM | X: 553.968, Y: 4.740.461 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-11/C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-03 |
| LOCALIZACIÓN | O Mato |
| COORDENADAS UTM | X: 553.864, Y: 4.739.904 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Si, antigüidade >100 anos. | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|---------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-04 |
| LOCALIZACIÓN | A Peneliña |
| COORDENADAS UTM | X: 552.422, Y: 4.4739.593 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, sobre celeiro. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrup. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-05 |
| LOCALIZACIÓN | Lubián |
| COORDENADAS UTM | X: 552.384, Y: 4.739.311 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Moi malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-06 |
| LOCALIZACIÓN | Camporrapado |
| COORDENADAS UTM | X: 552.279, Y: 4.739.267 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, sobre muro. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.U. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-07 |
| LOCALIZACIÓN | Camporrapado |
| COORDENADAS UTM | X: 552.194, Y: 4.739.180 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrup. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-08 |
| LOCALIZACIÓN | Castro de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 552.962, Y: 4.738.173 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-09 |
| LOCALIZACIÓN | Castro de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 553.030, Y: 4.738.170 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, dun so van. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-15 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-10 |
| LOCALIZACIÓN | Castro de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 552.989, Y: 4.738.085 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo O Pino, sobre celeiro. | |
| Estado constructivo: Regualr. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-19 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-OU-11 |
| LOCALIZACIÓN | Castro de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 553.057, Y: 4.738.054 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de catro vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-19 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE POUSADA



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-01 |
| LOCALIZACIÓN | Loureiro |
| COORDENADAS UTM | X: 549.965, Y: 4.740.048 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-02 |
| LOCALIZACIÓN | A Corna |
| COORDENADAS UTM | X: 550.996, Y: 4.740.040 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo | : Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.R.P.AG. |



| | |
|-------------------------|--|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-03 |
| LOCALIZACIÓN | A Corna |
| COORDENADAS UTM | X: 551.057, Y: 4.740.070 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, sobre muro de cachotería. |
| Estado constructivo | : Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-04 |
| LOCALIZACIÓN | A Corna |
| COORDENADAS UTM | X: 551.117, Y: 4.740.000 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-05 |
| LOCALIZACIÓN | O Corral |
| COORDENADAS UTM | X: 551.093, Y: 4.739.117 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de catro vans. |
| Estado constructivo | : Regular |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-06 |
| LOCALIZACIÓN | O Pazo |
| COORDENADAS UTM | X: 551.082, Y: 4.738.941 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo | : Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrop |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-07 |
| LOCALIZACIÓN | A Torre – O Pedrouzo |
| COORDENADAS UTM | X: 551.335, Y: 4.739.250 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de tres vans. |
| Estado constructivo | : Bo. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-08 |
| LOCALIZACIÓN | A Torre – O Pedrouzo |
| COORDENADAS UTM | X: 551.358, Y: 4.739.136 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía | : Hórreo tipo mahía, de dous vans. |
| Estado constructivo | : Moi ben. |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección | : Integral (Grao I) |
| Contorno de Protección | : Reflexado na cartografía |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: | Non existen datos de antigüidade |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-09 |
| LOCALIZACIÓN | A Torre – O Pedrouzo |
| COORDENADAS UTM | X: 551.451, Y: 4.739.100 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de catro vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-10 |
| LOCALIZACIÓN | O Pumariño |
| COORDENADAS UTM | X: 551.538, Y: 4.739.074 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|-------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-PO-11 |
| LOCALIZACIÓN | O Pumariño |
| COORDENADAS UTM | X: 551.631 Y: 4.739.116 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE SERGUDE



| | |
|--|-----------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-01 |
| LOCALIZACIÓN | Rodiño Pequeno |
| COORDENADAS UTM | X: 544923, Y: 4743244 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, dun so van. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrop |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-02 |
| LOCALIZACIÓN | Rodiño Grande |
| COORDENADAS UTM | X: 545.838, Y: 4.743.158 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-03 |
| LOCALIZACIÓN | Rodiño Grande |
| COORDENADAS UTM | X: 545.969, Y: 4.743.108 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-04 |
| LOCALIZACIÓN | Noenlle |
| COORDENADAS UTM | X: 545.329, Y: 4.742.724 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans cerrados . | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-05 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-05 |
| LOCALIZACIÓN | Vilar |
| COORDENADAS UTM | X: 545.255, Y: 4.742.026 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, e tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.R.P.Agrop |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-06 |
| LOCALIZACIÓN | A Eirexe |
| COORDENADAS UTM | X: 544.062, Y: 4.742.169 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-07 |
| LOCALIZACIÓN | A Eirexe |
| COORDENADAS UTM | X: 544.180, Y: 4.742.115 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |




| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-08 |
| LOCALIZACIÓN | A Eirexe |
| COORDENADAS UTM | X: 544.206, Y: 4.742.131 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-09 |
| LOCALIZACIÓN | Os Pumares |
| COORDENADAS UTM | X: 543.311, Y: 4.741.909 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-10 |
| LOCALIZACIÓN | Os Pumares |
| COORDENADAS UTM | X: 543.380, Y: 4.741.801 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de catro vans. | |
| Estado constructivo: Moi bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-11 |
| LOCALIZACIÓN | Deseiro de Arriba |
| COORDENADAS UTM | X: 542.844, Y: 4.741.517 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-12 |
| LOCALIZACIÓN | Deseiro de Arriba |
| COORDENADAS UTM | X: 542.886, Y: 4.741.513 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|---|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-13 |
| LOCALIZACIÓN | Deseiro de Arriba |
| COORDENADAS UTM | X: 542.910, Y: 4.741.489 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, e dou vans. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de anigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|-----------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-14 |
| LOCALIZACIÓN | Deseiro de Arriba |
| COORDENADAS UTM | X: 542933, Y: 4741463 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-15 |
| LOCALIZACIÓN | Deseiro de Arriba |
| COORDENADAS UTM | X: 542.931, Y: 4.741.439 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Moi bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Antigüidade superior a 100 anos. | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|-----------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-16 |
| LOCALIZACIÓN | Gándara |
| COORDENADAS UTM | X: 542326, Y: 4741157 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-07 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-17 |
| LOCALIZACIÓN | Quián |
| COORDENADAS UTM | X: 543.989, Y: 4.741.300 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-18 |
| LOCALIZACIÓN | Quián |
| COORDENADAS UTM | X: 544.253, Y: 4.741.323 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo O Pino. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-19 |
| LOCALIZACIÓN | Mareque |
| COORDENADAS UTM | X: 545.776, Y: 4.742.430 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo O Pino. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SG-20 |
| LOCALIZACIÓN | Mareque |
| COORDENADAS UTM | X: 545.751, Y: 4.742.296 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Moi malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-08 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE SUCIRA



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-01 |
| LOCALIZACIÓN | Sucira-As Quenllas |
| COORDENADAS UTM | X: 551.452, Y: 4.737.598 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-18 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-02 |
| LOCALIZACIÓN | Frenza - Fontebranca |
| COORDENADAS UTM | X: 551.748, Y: 4.738.323 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-03 |
| LOCALIZACIÓN | Frenza - Fontebranca |
| COORDENADAS UTM | X: 551.803, Y: 4.738.279 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-04 |
| LOCALIZACIÓN | Frenza - Fontebranca |
| COORDENADAS UTM | X: 552.121, Y: 4.738.180 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-14 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-05 |
| LOCALIZACIÓN | Sucira-As Quenllas |
| COORDENADAS UTM | X: 551.755, Y: 4.737.893 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-18 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-06 |
| LOCALIZACIÓN | Sucira-As Quenllas |
| COORDENADAS UTM | X: 551.637, Y: 4.737.746 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-18 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-07 |
| LOCALIZACIÓN | Sucira-As Quenllas |
| COORDENADAS UTM | X: 551.626, Y: 4.737.698 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-18 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-08 |
| LOCALIZACIÓN | Sucira-As Quenllas |
| COORDENADAS UTM | X: 551.767, Y: 4.737.730 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Moi malo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-18 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-SU-09 |
| LOCALIZACIÓN | Sucira-As Quenllas |
| COORDENADAS UTM | X: 551.668, Y: 4.737.607 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-18 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |

CATÁLOGO: HÓRREOS DA PARROQUIA DE VIGO



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-VI-01 |
| LOCALIZACIÓN | Rubio |
| COORDENADAS UTM | X: 543.899, Y: 4.745.868 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-03 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-VI-03 |
| LOCALIZACIÓN | Carabán |
| COORDENADAS UTM | X: 545.536, Y: 4.745.363 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de dous vans. | |
| Estado constructivo: Regular. | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-03 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-VI-04 |
| LOCALIZACIÓN | Melón de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 546.895, Y: 4.744.023 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans, | |
| Estado constructivo: Regular | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-06 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |



| | |
|--|--------------------------|
| CLAVE DE IDENTIFICACIÓN | H-VI-05 |
| LOCALIZACIÓN | Melón de Abaixo |
| COORDENADAS UTM | X: 546.990, Y: 4.744.029 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| Tipoloxía : Hórreo tipo mahía, de tres vans. | |
| Estado constructivo: Bo | |
| PROTECCIÓN | |
| Grao de Protección: Integral (Grao I) | |
| Contorno de Protección: Reflexado na cartografía | |
| CONSIDERACIÓN B.I.C.: Non existen datos de antigüidade | |
| PLANIMETRÍA | |
| Ordenamento municipal | C-06 |
| Clasificación do solo | S.N.R. |